

FILTR KABINOWY AHC248

HYUNDAI

Accent IV 1.6 CRDi 100KW(136PS/HP) - 1582cc - Silnik D4FB	(04/11-)	
Genesis I 2.0 CVVT 260 191KW(260PS/HP) - 1998cc - Silnik G4KF	(01/13-)	
Genesis I 2.0 CVVT 275 202KW(275PS/HP) - 1998cc - Silnik G4KF	(11/11-02/14)	
Genesis I 3.8 V6 246KW(335PS/HP) - 3778cc - Silnik G6DJ	(01/11-12/14)	
Genesis I 3.8 V6 255KW(347PS/HP) - 3778cc - Silnik G6DJ	(11/11-12/14)	
i40 (VF) 1.6 Gdi 99KW(133PS/HP) - 1591cc - Silnik G4FD	(07/11-)	
i40 (VF) 1.7 CRDi 115 85KW(116PS/HP) - 1685cc - Silnik D4FD	(07/11-)	
i40 (VF) 1.7 CRDi 135 100KW(136PS/HP) - 1685cc - Silnik D4FD	(07/11-)	
i40 (VF) 2.0 CVVT 130KW(177PS/HP) - 1999cc - Silnik G4NA, G4NC	(09/11-)	
Tucson I 2.0 CRDi 83KW(112PS/HP) - 1991cc - Silnik D4EA	(08/04-12/05)	kierownica po lewej stronie
Tucson I 2.7 V6 129KW(175PS/HP) - 2699cc - Silnik G6BA	(08/04-03/10)	kierownica po lewej stronie
Veloster 1.6 Gdi 103KW(138PS/HP) - 1591cc - Silnik G4FD	(02/11-)	
Veloster 1.6 MPI 97KW(130PS/HP) - 1591cc - Silnik G4FC	(02/11-)	
Veloster 1.6 T-GDi 137KW(186PS/HP) - 1591cc - Silnik G4FJ	(10/12-)	

KIA

Carens II 1.6 CRDi 85KW(116PS/HP) - 1582cc - Silnik D4FB	(06/09-03/13)	
Carens II 2.0 16V 106KW(144PS/HP) - 1975cc - Silnik G4KA	(09/06-03/13)	
Carens II 2.0 CRDi 83KW(113PS/HP) - 1991cc - Silnik D4EA	(05/06-03/13)	
Carens II 2.0 CRDi 103KW(140PS/HP) - 1991cc - Silnik D4EA	(02/05-04/06)	
Cerato II 1.6 93KW(125PS/HP) - 1591cc - Silnik G4FC	(01/10-06/13)	
Rio II 1.4 16V 71KW(97PS/HP) - 1399cc - Silnik G4EE	(03/05-12/11)	
Rio II 1.6 16V 82KW(112PS/HP) - 1599cc - Silnik G4ED	(03/05-12/11)	
Rio III 1.4 CVVT 16V 80KW(107PS/HP) - 1396cc - Silnik G4FA	(06/11-)	kraj produkcji samochodu Korea
Sportage II 2.0 CRDi 103KW(140PS/HP) - 1991cc - Silnik D4EA	(01/06-07/10)	kierownica po lewej stronie
Sportage II 2.0i 16V 122KW(166PS/HP) - 1998cc - Silnik G4KD	(01/09-07/10)	kierownica po lewej stronie
Sportage II 2.0i 16V	(09/04-07/10)	

06/12/2023

104KW(141PS/HP) - 1975cc - Silnik G4GC			
Sportage II 2.7 V6	(09/04-07/10)		kierownica po lewej stronie
129KW(175PS/HP) - 2656cc - Silnik G6BA			
Sportage III 1.6 Gdi	(02/11-)		kierownica po lewej stronie
99KW(135PS/HP) - 1591cc - Silnik G4FD			
Sportage III 2.0 CRDi	(06/10-)		kraj produkcji samochodu South Korea
135KW(184PS/HP) - 1995cc - Silnik D4HA			
Sportage III 2.0 CVVT	(07/10-)		kraj produkcji samochodu South Korea
120KW(163PS/HP) - 1998cc - Silnik G4KD			
Sportage III 2.0 CVVT	(07/10-)		kraj produkcji samochodu South Korea
122KW(166PS/HP) - 1998cc - Silnik G4KD			
Sportage III 2.0 GDI	(02/14-12/15)		kraj produkcji samochodu South Korea
122KW(166PS/HP) - 1998cc - Silnik G4NC			